

BAB VI - KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kebutuhan parkir PT. MOD Indo adalah:

1. Kebutuhan parkir yang harus disediakan oleh PT. MOD Indo adalah 50 SRP Mobil, 192 SRP Sepeda Motor, dan 10 SRP Truk;
2. Ketersediaan parkir sekarang 25 SRP Mobil dan 800 SRP Sepeda Motor;
3. Parkir yang disediakan oleh PT. MOD Indo masih terdapat kekurangan;

6.2 Saran

Saran untuk penanganan permasalahan kekurangan luas parkir dengan menambah luasan parkir karena lahan terbuka yang dimiliki PT. MOD Indo masih luas dan melakukan pengaturan parkir sesuai dengan peruntukannya dengan cara:

1. Memberikan marka parkir untuk tiap jenis kendaraan;
2. Memberikan rambu petunjuk lokasi parkir untuk tiap jenis kendaraan;
3. Memberikan rambu petunjuk arah sirkulasi parkir
4. Mengalokasikan petugas parkir untuk mengelola ketertiban penataar parkir sesuai konsep yang benar
5. Menambah 2 lokasi area parkir
6. Membangun area parkir terpusat untuk mengantisipasi lonjakan jumlah karyawan dan kendaraan